

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA

*im. Papieża Jana Pawła II*

to Białej Podlaskiej 21-500 Biała

Podleska, ul. Sidorska 95/97

tel. 83 344 99 00

NIP 537-21-31-853 REGON 030310705

-1-

Biała Podlaska z dnia 2016-01-20

### Ogłoszenie o sprzedaży

Komisja Likwidacyjna powołana Zarządzeniem nr 14/2015 z dnia 12 października 2015 r Kanclerza Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II informuje o możliwości zakupu po cenie oszacowania składników majątku ruchomego przeznaczonego do likwidacji, będącego na stanie Działu Teleinformatycznego Uczelni zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ogłoszenia.

Zainteresowane zakupem osoby mogą obejrzeć przeznaczony do sprzedaży sprzęt komputerowy i elektroniczny wymieniony w w/w załączniku, który został zgromadzony w pomieszczeniu Nr 046 w budynku dydaktycznym 95/97 przy ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej.

Właściwą osobą do udzielania niezbędnych informacji i wydawania sprzętu jest Pan Arkadiusz Franczuk, pracownik DTI pok. Nr 333 tel. 83 344 99 56 . a podstawą wydania sprzętu będzie dowód wpłaty dokonany w kasie Uczelni.

Ogłoszenie o sprzedaży zostało wywieszane na tablicach ogłoszeń w budynkach dydaktycznych oraz na stronie internetowej Uczelni na okres 14 dni od daty ogłoszenia.

#### Załącznik nr 1

Wykaz składników majątku ruchomego PSW przeznaczonego do odsprzedaży w ramach likwidacji po cenach oszacowania zgodnie z protokołem z dnia 18.01.2016 r.

#### Do wiadomości:

mgr Henryka Mazurek - Kwestor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Przewodniczący Komisji  
Likwidacyjnej  
Mieczysław Ropiak

## Załącznik Nr 1

## Wykaz składników majątku ruchomego PSW przeznaczonych do odsprzedaży w ramach likwidacji po cenach oszacowania zgodnie z protokołem z dnia 18.01.2016 r.

p.	Nazwa składnika majątku ruchomego	Nr ewidencyjny	Stan techniczny, opis stanu fizycznego	Ilość szt.	Propozycja cena w zł.
1	Kopiarka Lanier 5245	PWSZ BP - 8/803/009	Ekspertyza techniczna z 20/08/2015 - w kopiarce do wymiany kwalifikuje się bęben, listwa, developer oraz potrzebna jest konserwacja. Koszt naprawy urządzenia znacznie przekroczy jego wartość. Zalecana jest likwidacja z możliwością wykorzystanie niektórych części.	1	50
2	Kopiarka Toshiba 2060	PWSZ BP - 8/803/004	Ekspertyza techniczna z 20/08/2015 - w kopiarce uszkodzeniu uległa elektronika. Koszt naprawy urządzenia znacznie przekroczy jego wartość. Zalecana jest likwidacja z możliwością wykorzystanie niektórych części.	1	50
3	Kopiarka Lanier 5245	PWSZ BP - 8/803/010	Ekspertyza techniczna z 20/08/2015 - w kopiarce uszkodzona jest elektronika, do wymiany kwalifikuje się płyta główna. Koszt naprawy urządzenia znacznie przekroczy jego wartość. Zalecana jest likwidacja z możliwością wykorzystanie niektórych części.	1	50
4	Kopiarka Toshiba 5570	PWSZ BP - 8/803/033	Ekspertyza techniczna z 20/08/2015 - w kopiarce uszkodzeniu uległa elektronika. Koszt naprawy urządzenia znacznie przekroczy jego wartość. Zalecana jest likwidacja z możliwością wykorzystanie niektórych części.	1	50
5.	Kopiarka Toshiba 5570	PWSZ BP - 8/803/015	Ekspertyza techniczna z 20/08/2015 - w kopiarce uszkodzeniu uległa elektronika. Koszt naprawy urządzenia znacznie przekroczy jego wartość. Zalecana jest likwidacja z możliwością wykorzystanie niektórych części.	1	50
6.	Kopiarka Mita DC 1460	PWSZ BP - 8/803/002	Ekspertyza techniczna z 20/08/2015 - w kopiarce do wymiany kwalifikuje się zespół bębna oraz lampa skanera. Koszt naprawy urządzenia przekroczy jego wartość. Zalecana jest likwidacja z możliwością wykorzystanie niektórych części.	1	50
7.	Kopiarka Mita DC 2050	PWSZ BP - 8/803/001	Ekspertyza techniczna z 20/08/2015 - w kopiarce do wymiany kwalifikuje się płyta główna. Koszt naprawy urządzenia przekroczy jego wartość. Zalecana jest likwidacja z możliwością wykorzystanie niektórych części.	1	50
8.	Drukarka HP LJ 1200	PWSZ BP 4/491/084	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzony formater; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu. Zalecana jest likwidacja z możliwością wykorzystanie niektórych części.	1	15
9.	Drukarka HP LJ 1200	PWSZ BP 4/491/088	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzony formater; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu. Zalecana jest likwidacja z możliwością wykorzystanie niektórych części.	1	15
10.	Drukarka Brother HL- 1030	PWSZ BP 4/491/005	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzony laser; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu. Zalecana jest likwidacja z możliwością wykorzystanie niektórych części.	1	15
11.	Drukarka HP DJ-890C	PWSZ BP 4/491/284	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne. Zalecana jest likwidacja z możliwością wykorzystanie niektórych części.	1	15
12.	Zestaw komputerowy + Drukarka HP PSC750	PWSZ BP 4/491/050	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa	1	50



	+ UPS Fideltronik Ares 500		wartość sprzętu. Brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części. Drukarka: Uszkodzona elektronika, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. UPS: Uszkodzony moduł zasilania.		
13.	Zestaw komputerowy + Drukarka Lexmark E3121	PWSZ BP 4/491/013	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzony zasilacz naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; brak dysku - . Drukarka: Uszkodzony formater; możliwe wykorzystanie niektórych części. naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.	1	40
14.	Drukarka Lexmark E3121	PWSZ BP 4/491/015	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	15
15	Drukarka HP LJ 1200 + Zestaw komputerowy + Panasonic fax KX-FM90PD	PWSZ BP 4/491/188	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzony formater w drukarce; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu Uszkodzona płyta główna w zestawie komputerowym, koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - Fax: Uszkodzona elektronika, koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.	1	50
16	Zestaw komputerowy Optimus	PWSZ BP 4/491/209	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
17	Wizualizer Samsung	PWSZ BP 8/803/011	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
18	Wizualizer Samsung	PWSZ BP 8/803/017	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
19	Drukarka HP DJ7260	PWSZ BP 4/491/169	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzony formater; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	15
20	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/009	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu Uszkodzona obudowa monitora; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
21	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/008	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
22	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/010	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
23	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/120	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzona kość biosu; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
24	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/007	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
25	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/012	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzona zintegrowana z płytą główną karta graficzna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt	1	30



			naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.		
26.	Zestaw komputerowy + Drukarka HP DJ950C	PWSZ BP 4/491/014	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - Zestaw komputerowy - uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części. Drukarka: Uszkodzona elektronika, koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu	1	40
27.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/003	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
28.	Zestaw komputerowy + Drukarka HP 1100	PWSZ BP 4/491/001	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - Zestaw komputerowy: Uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części. Drukarka: Uszkodzony formater; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.	1	40
29.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/004	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
30.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/006	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- uszkodzony procesor; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
31.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/073	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
32.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/074	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
33.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/070	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
34.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/072	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
35.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/071	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
36.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/075	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
37.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/127	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
38.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/119	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
39.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/069	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa	1	30



			wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.		
40.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/125	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 Uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
41.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/128	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
42.	Zestaw komputerowy + UPS POWERWARE Model PW5125	PWSZ BP 4/491/068	Ekspertyza techniczna z 02/07/2015 - uszkodzona płyta główna; brak oryginalnych części, naprawa prawie niemożliwa i ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	50
43.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/126	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
44.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/064	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
45.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/122	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
46.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/123	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
47.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/046	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzony zasilacz, zużycie eksploatacyjne; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
48.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/047	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzony zasilacz, zużycie eksploatacyjne; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
49.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/162	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
50.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/163	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
51.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/165	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzone gniazdo procesora; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
52.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/166	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 - uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
53.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/199	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
54.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/198	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzony zasilacz i płyta główna; naprawa ekonomicznie	1	30



			nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.		
55.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/200	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
56.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/201	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
57.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/204	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
58.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/205	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzona zintegrowana z płytą główną karta graficzna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
59.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/206	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
60.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/207	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
61.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/208	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
62.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/209	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
63.	Notebook Acer 8104 WLMI	PWSZ BP 4/491/252	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzony inwerter podświetlenia matrycy; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
64.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/210	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
65.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/211	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015 -uszkodzony płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
66.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/232	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
67.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/235	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
68.	Skaner HP V4670	PWSZ BP 4/19/195	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony napęd skanera; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu- możliwe wykorzystanie niektórych części..	1	5
69.	Skaner HP v4670	PWSZ BP 4/19/193	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona elektronika sterująca; naprawa ekonomicznie	1	5



			nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu- możliwe wykorzystanie niektórych części..		
70.	Telefon Saga Duo	PWSZ BP DZ XI POZ 2	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona elektronika; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu. - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	5
71.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/241	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku- możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
72.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/243	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
73.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/244	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
74.	Telefon Tbm	PWSZ BP DZ XI POZ 16	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona elektronika; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.	1	5
75.	Telefon Panasonic	PWSZ BP DZ XI POZ 43	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona elektronika; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.	1	5
76.	Wzmacniacz Altinex	PWSZ BP K. 9 RN DZ. XI POZ. 104	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; do likwidacji koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu	1	5
77.	Laminarka	PWSZ BP K.1 DZ. XVIII POZ 240	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona elektronika; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne.	1	10
78.	Skaner Plustek OpticPro UT12	PWSZ BP DZ. XI POZ 18	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona lampa; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne - do likwidacji	1	10
79.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/237	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
80.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/247	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
81.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/282	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku. - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
82.	Centrala abonencka + Fax Panasonic	PWSZ BP 6/626/001	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- uszkodzona elektronika; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
83.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/283	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
84.	Zestaw komputerowy	PWSZ BP 4/491/248	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
85.	Notebook HP TX2550	PWSZ BP-4/491/497	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona zintegrowana karta graficzna na płycie głównej; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt	1	20



			naprawy przewyższa wartość sprzętu, torba, zasilacz, mysz, dodatkowa bateria; brak dysku, - możliwe wykorzystanie niektórych części.		
86.	Switch Planet FSD-1600	PWSZ BP-4/491/131	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzone 70% portów połączeniowych; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
87.	Notebook Asus F5N	PSW BP-4/491/591	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzone zawiasy, obudowa i matryca; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, brak dysku, zasilacza i torby - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
88.	Zestaw Optimus Dpm 3000	PWSZ BP-4/491/240	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
89.	Notebook Travel Mate 2403	PWSZ BP-4/491/253	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, bez zasilacza, brak dysku, brak torby - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
90.	Notebook Travel Mate 2403	PWSZ BP-4/491/255	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, brak zasilacza, torba; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
91.	Zestaw Optimus Dpm 3000	PWSZ BP-4/491/245	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
92.	Zestaw Optimus Dpm 3000	PWSZ BP-4/491/236	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
93.	Notebook HP Compaq nx700	PWSZ BP-4/491/167	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, brak torby i zasilacza; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
94.	Telefon Atlan 1203	K.1 DZ. XI POZ. 021 PWSZ BP	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona elektronika; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.	1	5
95.	AP PLANET WAP 4000	PWSZ BP-4/491/217	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony wzmacniacz anteny; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne.	1	10
96.	PLANET SGSW2402	PWSZ BP-4/491/133	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzone 50 % portów połączeniowych; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne.	1	10
97.	PLANET SGSW2402	PWSZ BP-4/491/134	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne.	1	10
98.	PLANET FNSW2401	PWSZ BP-4/491/135	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzone 70 % portów połączeniowych; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne.	1	10
99.	PLANET SGSW2620	PWSZ BP-4/491/214	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzone 60 % portów połączeniowych; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne	1	10
100	LINKSYS SRW248G4	PWSZ BP-4/491/317	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzone	1	20



			70 % portów połączeniowych; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne - możliwe wykorzystanie niektórych części.		
101	LINKSYS SRW248G4P	PWSZ BP-4/491/458	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzone 60 % portów połączeniowych; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
102	LINKSYS SRW248G4P	PWSZ BP-4/491/459	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzone 70 % portów połączeniowych; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
103	LINKSYS SRW248G4P	PWSZ BP-4/491/460	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzone 60 % portów połączeniowych; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
104	LINKSYS SRW248G4P	PWSZ BP-4/491/463	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
105	LINKSYS SRW248G4P	PWSZ BP-4/491/382	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
106	Notebook Acer TM 6592	PWSZ BP-4/491/376	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony inwerter i zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne, torba; brak dysku. - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
107	Notebook Acer TM 2400	PWSZ BP-4/491/262	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zintegrowany układ graficzny; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne, brak torby i zasilacza; Brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
108	LINKSYS SRW248G4P	PWSZ BP-4/491/467	Uszkodzone 60% portów połączeniowych; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
109	Notebook HP Compaq NX700	PWSZ BP-4/491/168	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona sekcja zasilania na płycie głównej; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu. Torba, zasilacz; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
110	Zestaw Optimus Dpm 3000	PWSZ BP-4/491/203	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
111	LINKSYS SRW248G4P	PWSZ BP-4/491/461	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
112	Notebook Acer 4060	PWSZ BP-4/491/280	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne; torba, zasilacz; brak dysku. - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
113	Notebook Acer 2403 WXM	PWSZ BP-4/491/260	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie	1	20



			nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; zużycie eksploatacyjne; torba, zasilacz; brak dysku. - możliwe wykorzystanie niektórych części.		
114	LINKSYS SRW248G4P	PWSZ BP-4/491/380	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; zużycie eksploatacyjne - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
115	Zestaw komputerowy Optimus Dpm 3000	PWSZ BP-4/491/239	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
116	Zestaw komputerowy	PWSZ BP-4/491/161	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-Uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
117	Bateria EN - 6 - 100, prostownik	PWSZ BP 6/626/002	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015- prostownik uszkodzony, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	5
118	Drukarka Hp LJ 1200	PWSZ BP-4/491/185	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-zużycie eksploatacyjne, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	15
119	Nawigacja GoClever Navio 500 Plu	PSW BP K. 7R Dz. XVIII poz. 167	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona elektronika, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne, możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	5
120	Klimatyzator Torell TC-T028R	K.9RN Dz. XI poz. 270 PWSZ BP	Ekspertyza techniczna z 02/01/2013-uszkodzenie sprężarki, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
121	Notebook Dell Latitude D830	PWSZ BP-4/491/469	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, zużycie eksploatacyjne i napędu optycznego; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
122	Rzutnik slajdów Novomat	PSW BP K.1 Dz. XI poz 248	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-zużycie eksploatacyjne, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu, - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	10
123	Zestaw komputerowy Optimus Dpm 3000	PWSZ BP-4/491/230	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
124	Zestaw komputerowy	PWSZ BP-4/491/160	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
125	Zestaw komputerowy	PWSZ BP - 4/491/090	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
126	Laptop tablet	PSW BP 4/491/499	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
127	Laptop tablet	PSW BP 4/491/495	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona płyta główna; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	30
128	Zestaw komputerowy	PWSZ BP-4/491/233	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony	1	30



	Optimus Dpm 3000		zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu; brak dysku - możliwe wykorzystanie niektórych części.		
129	Drukarka HP 1220	PWSZ BP 4/491/081	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony formater; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu	1	15
130	Telefon Atlantel 5504 - Biały	PWSZ BP K.1 Dz. XI poz. 022	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzona elektronika; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu,	1	5
131	Skaner HP - 5400C	PWSZ BP - 4/491/078	Ekspertyza techniczna z 26/05/2015-uszkodzony zasilacz; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona; koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu,	1	5
132	Rzutnik pisma	PWSZ BP K.1 Dz. XI poz 232	Ocena Komisji- rzutnik niesprawny (zużycie eksploatacyjne); naprawa ekonomicznie nieuzasadniona - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	10
133	Rzutnik slajdów Classic IR 150 kpl	PWSZ BP K.1 Dz. XI poz. 054	Ocena Komisji – rzutnik niesprawny (zużycie eksploatacyjne); naprawa ekonomicznie nieuzasadniona - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	10
134	Rzutnik pisma 3M, model przenośny	PWSZ BP K.1 Dz. XI poz. 052	Ocena Komisji – rzutnik niesprawny (zużycie eksploatacyjne); naprawa ekonomicznie nieuzasadniona - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20
135	Rzutnik przezr. Reflektor	PWSZ BP K.1 Dz. XI poz. 010	Ocena Komisji – rzutnik niesprawny (zużycie eksploatacyjne); naprawa ekonomicznie nieuzasadniona - możliwe wykorzystanie niektórych części.	1	20

Przewodniczący Komisji  
Likwidacyjnej  
Mieczysław Ropiak